

ООО «ФТК РОСТР»

Производитель полимерных листов РОСТР® PP-B, PP-H, PE-HD

тел.: +7 (812) 313-28-36 | +7 (499) 110-87-21 | e-mail: info@ftkrostr.ru | www.ftkrostr.ru

### Правила складского хранения листовых материалов

1. Правильно хранить листовые пластики горизонтально на ровных поверхностях стеллажей или на паллетах, что исключает прогиб пластика (особенно важно для материалов малой толщины и больших габаритных размеров).
2. Упакованные изделия следует хранить в чистых сухих отапливаемых помещениях при температуре от +15--20 °С и относительной влажности воздуха не более 50%. Это крытые отапливаемые складские помещения, оборудованные вентиляцией.
3. Листовые материалы не должны подвергаться перепадам температур, резким изменениям влажности и воздействию прямых солнечных лучей.
4. Недопустимо также размещать листы в непосредственной близости от источников тепла (батареи, электронагревателей, работающего оборудования и т. п.), вызывающих неравномерный нагрев поверхности/массы листа или стопки.
5. При наличии фабричной защитной пленки на листах ее удаление при хранении категорически запрещено. В случае отсутствия такой пленки незащищенные поверхности должны оберегаться от механических воздействий (царапанья, ударов, уколов и т. п.), приводящих к заметным повреждениям.
6. Хранение должно исключать механические повреждения, а также воздействие агрессивных сред (кислот, щелочей, органических растворителей и др.), легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, открытого пламени (например: сварочные работы).
7. Во избежание повреждения краевой зоны листов толщиной  $\geq 10$  мм не рекомендуется устанавливать их на наклонные опоры, тем более друг на друга.
8. Листовой ПП и ПНД являются материалами, накапливающими поверхностный статический заряд, который возникает при трении листов друг от друга, при электроионизации от пыли и при складировании в помещении с пониженной влажностью и может вызывать искрение в момент отделения листов.
9. В целях сокращения рисков рекомендуется хранить пластики в чистом, незапыленном помещении, избегать частого перемещения листов с места на место и не складировать их большими стопками - более 2000 мм.
10. Листы хранят в горизонтальном положении. Высота стопки сложенных листов не должна превышать 2000 мм. При укладке листов разных толщин сначала кладут толстые листы, затем более тонкие.

Сотрудники склада должны:

- носить обувь с подошвой из электропроводящей резины или кожи;
- быть одет в одежду из натуральных волокон;
- использовать чистые х/б перчатки.